

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
 územní odbor Písek
 dopravní inspektorát
 Na výstavišti 377
 397 25 Písek
 evidováno v ETR č.j.: KRPC-133856-2/PŘ-2022-020506
 evid. číslo: KRPC-286-1/DNPI-2022-PJ

Písek 25. září 2022

Protokol o nehodě v silničním provozu

Datum a čas dopravní nehody	25.09.2022 neděle 09:10
Místo	ČEJETICE - silnice III. třídy č. 1407 v km 6,387 (souřadnice GPS -784261,145/-1130849,988)
Účastníci dopravní nehody	<p>1) osobní automobil - ŠKODA OCTAVIA výše škody na vozidle: 700 tis. Kč</p> <p>řidič : narozen : , místo nar.: , stát: státní příslušnost adresa pobytu: PSČ kraj: , stát: telefonní číslo : (mobil) osobní doklady: občanský průkaz číslo , vydal(a) stát: Zdravotní pojišťovna řidičský průkaz sk. B, AM, B1 čísla , vydal(a) stát: je podezřelý z porušení ustanovení § 4 písm. a), § 4 písm. b), § 6 odst. 1 písm. a), § 18 odst. 1 a § 41 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a tím je důvodně podezřelý ze spáchání přestupku podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.</p>
Poškozené předměty a zvířata	<p>Dopravní značení - svislé dopravní značení - výše škody : 12 tis. Kč popis poškození: celková deformace dopravního značení 1x P2 Hlavní pozemní komunikace s dodatkovou tabulkou E2b(tvar křižovatky)se sloupkem, 1x A 29 Železniční přejezd se závorami s dodatkovou tabulkou E7b směrová šipka pro odbočení a A31a Návěstní deska(240m) se sloupkem a 1x IS21a Směrová tabulka pro cyklisty se sloupkem majitel (právnícká osoba) : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice IČO : 70971641 sídlo : U Řepické zastávky č. 1294, PSČ 386 01 STRAKONICE, stát : ČR</p> <p>Železobetonové zábradlí - - výše škody : 8 tis. Kč popis poškození: 4x betonový sloupek s železnou zábranou majitel (právnícká osoba) : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice IČO : 70971641 sídlo : U Řepické zastávky č. 1294, PSČ 386 01 STRAKONICE, stát : ČR</p>
Dne 25. září 2022 okolo 09:10 hodin při plnění služebního úkolu řídil policista	

Vylíčení události	<p>(OEČ , služební vozidlo Škoda Octavia, rz v barvách policie po silnici III. třídy č. 1407 od obce Sedlíkovice směrem na obec Sudoměř, okr. Strakonice. Ve vozidle jel sám. Při jízdě měl v činnosti zvláštní výstražné světlo modré barvy. V obci Čejetice po projetí levotočivé zatáčky vlivem nepřizpůsobení rychlosti nezvládl řízení vozidla, dostal se do smyku a vyjel vlevo mimo komunikaci, kde přední částí vozidla narazil do dopravního značení. Vozidlo se následně několikrát přetočilo přes střechnu při kterém narazilo do dalšího dopravního značení a železobetonového zábradlí. Poté služební vozidlo spadlo do koryta Zorkovického potoka, kde zůstalo na kolech v konečném postavení po nehodě.</p> <p>U provedena dechová zkouška přístrojem Dräger hliďkou OOP Radomyšl za přítomnosti dosahového důstojníka vedoucího OOK . Dechová zkouška byla negativní.</p> <p>Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna.</p>
O věci dále rozhodne - rozhodnutí	Věc je odevzdána vedoucímu územnímu odboru PČR Strakonice

Technické údaje vozidel	<p>1) osobní automobil ŠKODA OCTAVIA ((vrobena (zaevidováno) v roce 2019)) registrační značka : (CZ) vlastník: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE, IČO: 75151511, Lannova tř. č. 193/26, PSČ 370 74, ČESKÉ BUDĚJOVICE, stát: ČR VIN:</p> <p>mezinárodní pojistná karta: , vydal ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP POBŘEŽNÍ 665/23 PRAHA 8 142 21, platí od 01.01.2022 do 31.12.2022, ozn. států EU neškrtnuto popis poškození vozidla: poškození celého vozidla, odhadnutá škoda na vozidle: 700 tis. Kč Asistenční služba - NCP: vyžádána P ČR</p> <p>Jiná škoda ve vozidle: 0 tis. Kč</p>
-------------------------	---

Dopravní nehoda oznámena - dne - v - kým	25.09.2022 neděle 09:12 operační důstojník
Místo ohledáno - dne, od - do - kým - přítomen	25.09.2022, 09:40 - 12:00
Ohledání místa dopravní nehody	<p>I. Dopravní situace:</p> <p>a) Místem předmětné dopravní nehody je silnice třetí třídy číslo 1407 v obci Čejetice okres Strakonice. Místo dopravní nehody se nachází v 6,387 km. Jedná se o rovný, přímý úsek po projetí pravotočivé zatáčky. Komunikace je v mírném stoupání. Další popis místa dopravní nehody bude veden ve směru jízdy vozidla Škoda Octavia, tedy od obce Sedlíkovice směrem na obec Sudoměř. Komunikace je v místě dopravní nehody obousměrná, kdy jednotlivé jízdny pruhy nejsou od sebe odděleny vodorovným dopravním značením. Šířka komunikace je pro oba dva jízdny pruhy 5,4 m. Komunikace je značena svislým dopravním značením „P2“ Hlavní pozemní komunikace, doplněná o dodatkovou tabulku „E2b“ Tvar křižovatky. Povrch komunikace je živický, suchý bez výtluků a výmolů. Krajnice je po obou stranách komunikace vyznačena vodorovným dopravním značením (bílou vodicí čarou). Vpravo je krajnice široká 0,2 m, vlevo je krajnice široká 0,3 m. Dále vpravo za krajnicí se nachází vyvýšený chodník, široký 1,6m a je dlážděný zámkovou betonovou dlažbou. Za vyvýšeným chodníkem se nachází obvodová zeď budovy. Dále ve směru na Sudoměř za obvodovou zdí se nachází kamenná zeď, na kterou navazuje betonová podezdívka s drátěným oplocením domu č.p. 25. Vlevo za krajnicí se nachází travnatý ostrůvek, ve kterém je vzrostlá vegetace. V travnatém ostrůvku se nachází oplocený pomník. Travnatý ostrůvek přechází pod úroveň komunikace a končí</p>

břehem Zorkovického potoka. Bližší roh oplocení památníku se nachází 3,0 m od vodící čáry. V travnatém ostrůvku se dále nachází železo betonové zábradlí vedoucí k přemostění nad Zorkovického potoka. Ve travnatém pásu se nachází poškozené dopravní značení. Ve směru na Sudoměř za travnatým ostrůvkem se nachází koryto Zorkovického potoka, které je pod úrovní ostrůvku. V místě dopravní nehody se nachází veřejné osvětlení, které v době ohledání nebylo v činnosti. Hustota provozu v době ohledání střední.

b) Povětrnostní podmínky v době ohledání byly dobré, komunikace suchá, denní světlo, teplota 13C.

c) Stav řidiče, který nehodu způsobil byl dobrý, nebyl nikterak ovlivněn. Dechová zkouška u řidiče byla negativní, provedena hlídkou OOP Radomyšl.

II. Popis stop :

Jako výchozí bod měření(dále jen VBM) byl vzat střet kamenného pomníku nacházející se vlevo v travnatém ostrůvku

Jako stopa číslo 1 byl označen OA Škoda OCTAVIA, RZ Vozidlo Škoda se nachází v konečném postavení po dopravní nehodě. Vozidlo se při dopravní nehodě přetočilo a zůstalo částečně stát v korytě Zorkovického potoka, přední částí v protisměru jeho jízdy. Přední část vozidla je na hraně břehu potoka. Přední část se nachází 17,1 m za VBM a levá přední část vozidla se nachází 4,7 m od vodící čáry.

Stopa číslo 2 byla označena smyková stopa od kol vozidla Škoda Octavia. Začátek stopy se nachází 43,8 m před VBM a 3,0 vlevo od pravé vodící čáry. V 30,0 m před VBM přechází stopa přes levou vodící čáru. Konec stopy je 0,5 m za VBM.

Stopa číslo 3 byla označena jízdní stopa od OA Škoda. Začátek stopy se nachází na vozovce a to 8,2 m před VBM a na vnitřní straně levé vodící čáry. Konec stopy se nachází 5,4 m za VBM a

Stopa číslo 4 byla označena betonová patka od svislého dopravního značení „A 29“. Nachází se 4,0 m před VBM a 1,2 m vlevo od levé krajnice.

Stopa číslo 5 bylo označeno železobetonové zábradlí. Začátek zábradlí se nachází 3,2 m za VBM a končí v celé délce je 0,9 m vlevo od levé krajnice.

Stopa číslo 6 byla označena jízdní stopa od OA Škoda. Začátek stopy začíná na levé krajnici a je a úrovní VBM. Konec stopy se nachází na začátku stopy číslo 5.

Stopa číslo 7 bylo označené poškozené svislé dopravní značení „P2“ i s betonovou patkou. Nachází se 5,4 m za VBM a 1,7 m vlevo od levé krajnice.

Stopa číslo 8 byla označena rycí stopa od OA Škoda, která se nachází 10,2 m za VBM a 5,4 m vlevo od levé krajnice a délka stopy 2,6 m.

Stopa číslo 9 byla označena rycí stopa od OA Škoda, která se nachází 14,1 m za VBM a 6,5 m vlevo od levé krajnice a je dlouhá 1,5 m.

Stopa číslo 10 bylo označené poškozené dopravní značení „A29“, které vozidlo Škoda urazilo. Dopravní značení se nachází pod zadní částí vozidlem viz. stopa číslo 1.

II. Popis stop pokračování :

Na vozidle RZ došlo k celkovému poškození vozidla viz poškození vozidla.

Na dopravním značením došlo k poškození sloupků a dopravního značení viz popis škody dopravního značení

Na železobetonovém zábradlí došlo k poškození betonových sloupků a ocelového zábradlí.

Ve vozidle se nacházely předměty (viz jiná škoda na vozidle), které nebyly dle vyjádření hlídky SDN při dopravní nehodě poškozeny.

III. Učiněná opatření :

Provedené úkony: dechová zkouška na zjištění alkoholu u účastníků DN - negativní, fotodokumentace - digitální fotoaparát, lustrace vozidla, na místě odtahová služba, na místě vozidlo HZS, na místě vozidlo RLP, náčrtek místa dopravní nehody, ohledání místa dopravní nehody, šetření, šetření k pachateli DN, technická závada nebyla řidiči uplatňována, vyzoomění, vyzoomění vedoucího DI, vyzoomění vedoucího DO, vytěžení,

Uvedené výše škody v protokolu jsou jen orientačním odhadem Policie ČR, v žádném případě nejsou podkladem pro skutečnou náhradu škody pojišťovnou.

prap. Jakub F. POVIČ P.Č.
inš.