

# Jozef Domasta

Újezd 2226, 470 01, Česká Lípa

---

**Věc: Vyjádření společnosti Jozef Domasta ke zveřejněným výsledkům ČOI kontrolovaných pohonných hmot v roce 2009 na stránkách Kverulant.org .**

**Ztotožňujeme se s názorem, zveřejňovat výsledky ČOI kontrol PHM aby bylo transparentní, které firmy a jakým způsobem provozují čerpací stanice. Je nutné ovšem dodat, že zveřejnění výsledků neobdobnou institucí bez podrobnějšího vysvětlení je zavádějící a zkreslené.**

**Naše firma se cítí poškozena jakou formou jsou zveřejněny informace o výsledcích kontrol PHM ČOI za rok 2009 na stránkách Kverulant.org**

**Tato forma je velice povrchní až urážlivá. Díky výrazům „seznam špatných pumpařů“ nebo „pumpaři, kteří vás okrádají“. Proč nás tyto výroky uráží lze pochopit z důkazů, které přikládáme.**

**Na základě výše uvedených důvodů sami zveřejňujeme níže přiložený výsledek Kontrolního protokolu ČOI s jasným vysvětlením, čím jsme se provinili či spíše neprovinili.**

## **Výsledky:**

Dle výsledků laboratorního rozboru, provedeného v ústavu paliv a maziv Praha, vzorek benzínu naturál BA 95 **vyhověl** požadavkům ČSN EN 228. Vzorek motorové nafty nevyhověl požadavkům ČSN EN 590 v **jednom sledovaném parametru: Bod vzplanutí**. Jedná se o zanedbatelnou odchylku. Ostatní kontrolované parametry jsou v naprostém pořádku.

## **Vysvětlení:**

Tato nepatrná odchylka může vzniknout tak, že před stáčením motorové nafty do zásobníků na čerpací stanici zůstane ve stáčecím zařízení autocisterny malé množství benzínu.

## **Důsledek:**

V žádném případě nejde o odchylku, z které by prodávající jakýmkoli způsobem profitoval. Tato odchylka nemůže ovlivnit kvalitu paliva, poškodit zdraví, životní prostředí nebo **MOTORY vozidel**.

## **Opatření:**

Po zjištění těchto skutečností spolupracuje naše společnost s dodavatelem paliva na opatřeních směřujících k odstranění možných příčin.

V České Lípě dne 21.10.2010

Za f. Jozef Domasta

# Jozef Domasta

Újezd 2226, 470 01, Česká Lípa

## Zaměření kontroly :

Seznámení s výsledky laboratorního rozboru

## Výsledek kontroly

Dne 11.3.2009 byl proveden odběr vzorků pohonných hmot za účelem posouzení jakosti a bezpečnosti.

Dle výsledků laboratorního rozboru, provedeného v Ústavu paliv a maziv Praha, vzorek benzínu Natural BA 95 vyhověl požadavkům ČSN EN 228. Vzorek motorové nafty č. 30/27/09 dle Inspekční zprávy č. 906/2009 nevyhověl požadavkům ČSN EN 590 v ukazateli bod vzplanutí – zjištěná hodnota 49,0°C. Bylo porušeno ustanovení § 3 odst. 1 zákona číslo 311/06 Sb. v platném znění, odpovídá prodávající.

Kontrolou bylo zjištěno, že nádrž motorové nafty byla od provedení odběru vzorku doplněna. Byl předložen dodací list č.C 154497 ze dne 16.3.2009 na dodávku 5.249 l motorové nafty.

6.6.2008

